

平板玻璃冷作基礎工法

圓切割

學生曾雅詩編製

圓的切割：



①清潔玻璃。



②把玻璃放置圓切割台上。



③測量圓的大小。



④決定好圓的大小後，轉緊螺絲。



⑤在圓的周圍滴上煤油。



⑥把滴上玻璃的煤油，塗抹成一圈。



①一手放置旋轉手把上，另一手可放玻璃刀上做輔助；




△一手放置旋轉手把上，另一手壓住玻璃，以免滑動。



③接著往下壓，把玻璃刀壓在玻璃上。



④用力的轉一圈。



⑩用平鉗拉出斷層。



⑪把斷層壓成一圈。



⑫在圓的四周劃用垂直的四刀。



⑬平鉗夾住玻璃，玻璃刀的後端，輕敲剛剛劃的四刀，敲到有斷層。



⑭使用平鉗，把多餘玻璃夾掉。



⑮完成